

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA

ITV MACO S.L. (TORREJÓN DE ARDOZ) – ESTACION 2865 Tlf:91 826 00 57
Avda. de la Constitución nº3 – 28850 – TORREJÓN DE ARDOZ torrejon@itv-maco.es

Clasificación	Tipo	Marca/Modelo	Nº bastidor	Fecha 1ª matrícula	Matrícula
1000	B5	AUDI A4 1.8 5V		07/05/1998	
Tipo de inspección		Kilómetros	Contraseña de homologación	Fecha inspección	Informe Nº
PERIODICA		203.927	E1*93/B1*0013	26/05/2014	

Elementos inspeccionados

Informe correspondiente a la factura nº: 2865/ 12.270

01 IDENTIFICACIÓN A 01.01 DOCUMENTACIÓN A 01.02 NÚMERO DE BASTIDOR A 01.03 PLACAS DE MATRÍCULA A 01.04 SEGURO OBLIGATORIO 02 ACONDIC. EXTERIOR, CARROCERÍA Y CHASIS A 02.02 CARROCERÍA Y CHASIS A 02.04 GUARDAB. Y DISP. ANTI A 02.05 LIMPIA Y LAVAPARABR. A 02.07 PROTECCIÓN TRASERA A 02.08 PUERTAS Y Peldaños A 02.09 RETROVISORES A 02.12 VIDRIOS DE 03 ACONDIC. INTERIOR A 03.01 ASIENTOS Y ANCLAJES	A 03.02 CINT. SEG. Y ANCLAJES A 03.04 ANTIHELO Y ANTIVAHO A 03.05 ANTIRROBO Y ALARMA A 03.06 CAMPO VISIÓN A 03.08 INDICADOR A 03.09 SALIENTES INTERIORES 04 ALUMBR. Y SEÑALIZACIÓN A 04.01 LUCES CRUCE Y A 04.02 LUZ DE MARCHA A 04.03 LUZ INDI. DIRECCIÓN A 04.04 SEÑAL DE EMERGENCIA A 04.05 LUCES DE FRENADO A 04.06 LUZ PLACA MAT. A 04.07 LUCES DE POSICIÓN A 04.08 LUCES ANTINEBLA A 04.10 CATADÍPTICOS A 04.12 AVISADOR ACÚSTICO	05 EMIS. CONTAMINANTES A 05.01 RUIDO A 05.02 VEH. MOTOR ENC. 06 FRENSOS A 06.01 FRENO DE SERVICIO A 06.03 FRENO A 06.05 DISP. ANTIBLOQUEO A 06.07 PEDAL DISP. FRENADO A 06.14 SERVOFRENO DE IN.MA	A 06.15 TUBOS INGIDOS A 06.16 TUBOS FLEXIBLES A 06.17 FORROS A 06.18 TAMBORES Y DISCOS A 06.19 CABLES, VARILLAS, PAL. A 06.20 CILINDR. DIST. FRENADO A 06.22 AJUST. TENSION AUTOM. 07 DIRECCIÓN A 07.01 DESVIACIÓN DE RUEDAS A 07.02 VOLANTE, COL. DIRCC. A 07.03 CAJA DE DIRECCIÓN A 07.04 TIMONERÍA Y ROTULAS A 07.05 SERVODIRECCIÓN 08 EJES, RUEDAS, NEUMAT. A 08.01 EJES A 08.02 RUEDAS A 08.03 NEUMÁTICOS A 08.04 SUSPENSIÓN 09 MOTOR Y TRANSMISIÓN A 09.01 ESTAD. GENERAL MOTOR A 09.02 SISTEMA ALIMENTACIÓN	A 09.03 SISTEMA DE ESCAPE A 09.04 TRANSMISIÓN 10 OTROS A 10.06 REFORMAS NO
--	--	---	---	--

Mediciones efectuadas durante la inspección:

FRENADO (KN)	1º eje	2º eje	3º eje	4º eje	EMISIONES	ALINEACIÓN (m/Km)
Equipo nº 322	izq/dcha	izq/dcha	izq/dcha	izq/dcha	Equipo nº 205	Equipo nº 113
Freno Servicio	3,04 3,01	1,91 1,48	---	---	Opacidad (m ⁻²) K	1º Eje
Freno Socorro	---	---	---	---	CO Ralentí (%)	0,70
Freno Estacionamiento	---	2,12 2,02	---	---	CO Acelerado (%)	2º Eje
Ovalidad	12,6 13,1	18,9 19,0	---	---	Factor λ	1,012
DECELERÓMETRO (m/s²)	BÁSCULA (kg)				RUIDO dB(A)	VEL. ACT. LIM.
Equipo nº	Equipo nº				Equipo nº	Equipo nº

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE DEFECTOS ENCONTRADOS DURANTE LA INSPECCIÓN	CALIFICACIÓN
02.02.01	Defectos de estado (óxidos, perforaciones, desperfectos, etc.)	LEVE
09.01.01	Pérdidas de aceite sin goteo	LEVE
09.03.01	Defectos de estado del sistema de escape (TRAMO INTERMEDIO)	LEVE
09.04.02	Defectos de estado de los guardapolvos (EJE 1 IZQUIERDA/O)	LEVE

Los elementos indicados con A han sido inspeccionados en La línea 02 por el inspector 417
 Los elementos indicados con B han sido inspeccionados en por el inspector
 Los elementos indicados con C han sido inspeccionados en por el inspector

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: FAVORABLE CON DEF. LEVES
FECHA PRÓXIMA INSPECCIÓN: 26/05/2015

Observaciones

Vº Bº Estación

 Firma y sello

